

Liebe Mitglieder

Im folgenden Newsletter informieren wir über zwei voneinander unabhängige Themen:

- Personelles: neues Vorstandsmitglied für VST gesucht
- Technisches: Harmonisierung der EN 14351-2 verschoben

Vakanz im Vorstand

Der weitgehend erneuerte Vorstand des VST fand an einer eigens einberufenen Sitzung im Mai erstmals zusammen. Leider ergibt sich bereits wieder eine Änderung. Oliver Schilter von Elkuch Eisenring AG scheidet aufgrund eines Stellenwechsels nach kurzer Zeit aus dem Vorstand aus.

Die Suche nach einem Ersatz läuft. Der neue Kollege hat idealerweise folgendes Profil:

- Breite Erfahrung in den Bereichen Stahlzargen, Stahltüren, Automattüren oder Montageunternehmen
- Führungsposition in einem Mitgliederbetrieb
- Französischkenntnisse von Vorteil

Interessenten melden sich bitte bei Rolf Honegger, Präsident VST

E-Mail: honegger@generator-ip.ch

EU: Verzögerungen bei EN 14351-2 mit Folgen für Schweizer Hersteller

Eigentlich war die Harmonisierung der Produktnorm für Innentüren (EN 14351-2) von Seiten der EU-Kommissionsdienste auf November/Dezember anberaumt. Nun kommt es aber zu einer Verzögerung von unbestimmter Dauer. Diese hat nichts mit der EN 14351-2 an sich zu tun. Vielmehr gibt es ein nicht näher definiertes juristisches Problem. Erst wenn dieses geklärt ist, können weitere Produktnormen harmonisiert werden.

Konkrete Folge: **Innentüren** können vorerst weder mit dem CE-Zeichen innerhalb der EU, noch mittels Leistungserklärung in der Schweiz in Verkehr gebracht werden. Bei

Aussentüren ist das ab 1.11.2019 allerdings anders: Sie müssen **zwingend mit Leistungserklärung** ausgeliefert werden.

Für Ausschreibungen und Klassifizierung der technischen Eigenschaften kann die in der Schweiz seit Januar 2019 veröffentlichte EN 14351-2 genutzt werden. Nur das Inverkehrbringen mittels einer Leistungserklärung ist noch nicht erlaubt.